

## Bilag til GF 2019 pkt. 5

### Forslag 5.1: Reparation af ladens tag (fra bestyrelsen)

Der er huller i **ladens tag** igen – hvilket med al ønskelig tydelighed viser sig ved regnvejr, eller bare hvis man går indenfor, lægger nakken tilbage og nyder synet af den blågrå himmel gennem hullerne, revnerne og sprækkerne i taget. Det er en bestemt sektion af gamle, og efter sigende asbestfrie plader, den er gal med.

Forslag: Udskiftning af de knækkede og revnede tagplader (18-20 stk), hvilket bl. a. indebærer tilføjelse af manglende taglægter (som yderst til højre på billede 2). Arbejdet udføres af ekstern leverandør, beløbsramme 20.000 kr, alt inklusive (se tilbud under billederne).



---

Svend Kristensen  
Kignæshaven  
3630 Jægerspris  
Email svkr@mail.dk

Vedr. udskiftning af eternitplader på lade

Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på udskiftning af eternit plader på berørt område, samt montering af nye lægter som sikkerhed og stabilitet.

- Opstilling og nedtagning af stillads
- Bortkørsel af affald og rengøring af område efter håndværkere
- Materialer
- Timer

Pris i alt

20.000 kr. inkl moms

Mvh

Nikolaj Lohe Pedersen  
Trio Træ

Tlf 31680793